

AVALÚO DE VEHICULO			
OFICINA N°	35	INFORME DE AVALÚO	35-BQQ642-2022-V
NOMBRE		Escazú (COBRO JUDICIAL)	
NOMBRE SOLICITANTE (S)			
Banco Nacional de Costa Rica		Céd. Jurídica 4-000-1021	
NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES			Proporción de Derechos
Banco Nacional de Costa Rica		Céd. Jurídica 4-000-1021	100%
NOMBRE DEL DEUDOR			
WILMER ANTONIO MORA ZELEDÓN		Céd. Identidad 9-0130-0478	
UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES			
Provincia:	04 - HEREDIA		
Cantón:	02 - BARVA		
Distrito:	05 - SANTA LUCÍA		
Localidad:	GETSEMANÍ		
DIRECCIÓN EXACTA			
De la Escuela Pública de Getsemaní 400 metros al Norte, bodegas a mano izquierda, contiguo a IMS Industrial			
IDENTIFICADOR PREDIAL			
Identificador Predial	No hay información disponible		
AVALÚO			
VALOR TOTAL DE LOS BIENES	₡3,200,000.00		
VALOR EN LETRAS:	Tres millones doscientos mil colones exactos		
SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA			SÍ
FECHA DEL AVALÚO			
FECHA DE INSPECCIÓN	Abril 29, 2022	FECHA DEL INFORME	Mayo 2, 2022
Nombre del Perito	Oscar Esquivel Carmona		
Tipo de Profesional	Ingeniero Industrial	Firma del Perito	
Número de registro	II 3808	Emp.	Identificación N° 1-0504-0335
Números telefónicos para contacto		2431-4646 / 8827-7070	
Correo electrónico / Dirección WEB		oscaresquivelbn@gmail.com	

VALOR DE LOS BIENES			35-BQQ642-2022-V
DESCRIPCION DEL BIEN			Valor Total ¢
01 (UN)	AUTOMOVIL		₡3,200,000.00
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:			
MARCA	NISSAN	ESTILO:	VERSA SV
EDAD(años)	10-11	ESTADO	MALO
RESPALDO DE LA MARCA	ALTO	RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR	ALTO
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA	NO	ESCASES DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS	BAJO
PLACA:	BQQ642	CARROCERIA:	SEDÁN
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:	3N1CN7AP0CL847467	MODELO:	2012
COLOR:	NEGRO	CAPACIDAD: (personas)	5
MARCA MOTOR:	NISSAN	NUMERO MOTOR:	NO EXISTE
COMBUSTIBLE:	GASOLINA	CILINDRADA:	1600 c.c.
TRACCION:	SENCILLA	TRANSMISION:	automática
LECTURA ODOMETRO:	NO VERIFICABLE Km	FECHA DE LECTURA:	29/04/2022
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:		NO APLICA	
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:		NO APLICA	
RANGO DE VALORES	Menor a \$10.000	TIEMPO DE VENTA	Mayor a 12 meses
VIDA UTÍL(años)	10	USO	Particular
Se trata de un vehículo año 2012 (11 años), de tracción sencilla, con carrocería sedán, de cuatro puertas con capacidad para cinco personas en mal estado general. Este vehículo fue objeto de un ataque con armas de fuego y la carrocería presenta los siguientes defectos : se encuentran impactos de bala en varias partes como la tapa del motor, el parabrisas incluidos los parales, la puerta y la ventana del chofer, así como la ventana de la puerta trasera derecha; además se observan golpes y rayones en el parachoques delantero sin halógenos, con desajuste y degradación de pintura (muy comprometido el lado izquierdo con el farol suelto), rayones leves en la tapa del motor, retrovisor izquierdo dañado, paral izquierdo despintado por impacto de bala, rayones en ambos costados, parachoques trasero con rayones leves y desajuste, rayones leves en compuerta trasera, paral derecho del parabrisas con impacto de bala. Posee motor delantero y llantas aro 15 en buen estado con aros de lujo. La parte interna del automotor se observó en regular estado, con asientos de tela de color gris. El automóvil no arranca por lo que no se deja en el informe un criterio sobre el estado del motor, la transmisión, el sistema eléctrico y otras partes mecánicas relacionadas (no se descartan posibles afectaciones al motor producto de los impactos de bala sufridos por el vehículo). Por no tener llave y lo antes expuesto no fue posible obtener la lectura del kilometraje. Tiene llanta de repuesto y herramienta incompleta. Posee radio de pantalla y antena. El vehículo se encuentra con polvo y excremento de aves en algunas partes de la carrocería. Está parqueado en la bodega principal.			
VALOR TOTAL DEL BIEN			₡3,200,000.00

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	35-BQQ642-2022-V
NOTAS IMPORTANTES: (Indicar aquellos aspectos generales relevantes que se desea resaltar para proteger la garantía de los bienes muebles ofrecidos al Banco)		
1. Se contó con el estudio del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles de fecha 29 de abril de 2022, para el vehículo descrito en el presente informe pericial que se encuentra a nombre de WILMER ANTONIO MORA ZELEDÓN, cédula N° 9-0130-0478. El vehículo posee un gravámen, sin anotaciones. 2. Este Informe Pericial se realiza a solicitud de la Oficina de COBRO JUDICIAL, en fecha 28 de abril de 2022. 3. El vehículo descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado en las bodegas del Banco Nacional en Getsemaní de Heredia. 4. De la consulta al sistema realizada el día hoy se concluye que del vehículo se adeudan dos periodos de marchamo (¢ 371,450.00) y tiene la revisión técnica vencida. En el parabrisas está instalada una pegatina (sticker) de la placa vehículo.		






NOTAS	INFORME DE AVALÚO	35-BQQ642-2022-V
5. El valor unitario venal asignado al vehículo refleja la dinámica del mercado y se corroboró con información de internet (CrAutos) y con consultas con vendedores de vehículos usados, ajustando el mismo con el estado de conservación y mantenimiento que se observó en la visita. 6. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del vehículo descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre vicios ocultos o fallas de diseño, estructura y operación del mismo. 7. Se deberá asegurar el vehículo con todas las coberturas que el Banco establece para este tipo de bien. 8. Se utiliza un tipo de cambio de ¢ 672.00 por cada dólar moneda de los Estados Unidos de América.		

ANEXO FOTOGRÁFICO

INFORME DE AVALÚO

35-BQQ642-2022-V

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).



Bienes Monitoreados
 Búsqueda Gráfica Marcas
 Carrito de Compras
 Consultas Gratuitas ★
 Certificación Imágenes ★
 Detalle de Servicios
 Historial de Compras
 Historial de Usos
 Impuesto Personas Jurídicas
 Índice Personas Físicas
 Índice de Personas Jurídicas
 Transitorio III Ley 9428
 Mi Cuenta
 Mi Inventario
 Reserva de Matrícula
 Solicitud de Placas
 Salidas del País

Avisos importantes

- Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sírvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono. 2202-0888.

REPUBLICA DE COSTA RICA
 REGISTRO NACIONAL
 CONSULTA DE VEHICULOS

El Vehículo Placa: BQQ642

Citas de Inscripción:

Tomo: 2018 Asiento: 00535647 Secuencia: 001 Fecha: 30-ago-2018

Características Generales del Vehículo

Marca:	NISSAN	Estilo:	VERSA SV
Categoría:	AUTOMOVIL	Capacidad:	5 personas
Serie:	3N1CN7AP0CL847467	Peso Vacio:	0
Carrocería:	SEDAN 4 PUERTAS	Peso Neto:	1234 kgrms.
Tracción:	4X2	Peso Bruto:	1234 kgrms.
Número Chasis:	3N1CN7AP0CL847467	Valor Hacienda:	4,120,000.00
Año Fabricación:	2012	Estado Actual:	INSCRITO
Longitud:	0 mts.	Estado Tributario:	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	DESCONOCIDO	Clase Tributaria:	2473055
Techo:	NO APLICA	Uso:	PARTICULAR
Peso Remolque:	0	Valor Contrato:	2,000,000.00
Color:	NEGRO	Numero registral:	0
Convertido:	N	Moneda:	COLONES
VIN:	3N1CN7AP0CL847467		

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	NOEXISTE	Marca:	NISSAN
N. Serie:	NO INDICADO	Modelo:	VERSA SV
Cilindrada:	1600 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	100 KW	Combustible:	GASOLINA
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDULA DE IDENTIDAD	901300478	MORA ZELEDON WILMER ANTONIO

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
DECRETO DE EMBARGO	0800	00679605	001	04-dic-2020

No Posee Anotación(es)

Si Posee Infracción(es) / Colisión(es)

Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

Tipo	Número de Sumaria	Número Boleta	Rollo	Imagen	Autoridad Judicial
COLISIONES	18-008625-0174-TR	2018237701057 0	0		FISCALIA ADJUNTA DEL II CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE

No Posee Levantamiento(s)

Emitido: 29-Apr-2022 a las 06:31 horas

[Imprimir](#)
[Regresar](#)
[Comprar](#)