AVALÚO DE VEHICULO

OFICINA N° 78 | **INFORME DE AVALÚO** | 78-KYN612-2023-V

NOMBRE Curridabat (COBRO JUDICIAL)

NOMBRE SOLICITANTE (S)

Banco Nacional de Costa Rica — Céd. Jurídica 4-000-1021

NOMBRE PROPIETARIO (S) DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES — **Proporción de Derechos**

Banco Nacional de Costa Rica — Céd. Jurídica 4-000-1021 — 100%

NOMBRE DEL DEUDOR

NORWIN DANIEL BETANCO LLANES — Céd. Identidad 8-0094-0575

UBICACIÓN DE LA FINCA DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES

Provincia: 04 - HEREDIA
Cantón: 08 - FLORES
Distrito: 01 - SAN JOAQUÍN
Localidad: Barrio Trinidad

DIRECCIÓN EXACTA

RAYO DE LUZ, 125 metros oeste de la esquina suroeste del cementerio.

IDENTIFICADOR PREDIAL

Identificador Predial: No hay información disponible

AVALÚO

VALOR TOTAL DE LOS BIENES **₡6,000,000.00**

VALOR EN LETRAS: Seis millones de colones exactos

SE RECOMIENDA ACEPTAR LOS BIENES VALORADOS COMO GARANTÍA CREDITICIA: SÍ

FECHA DEL AVALÚO

FECHA DE INSPECCIÓN 06/09/2023 — FECHA DEL INFORME 07/09/2023

Nombre del Perito: Oscar Esquivel Carmona

OSCAR ESQUIVEL CARMONA (FIRMA) Firmado digitalmente por OSCAR ESQUIVEL CARMONA (FIRMA) Fecha: 2023.09.07 18:40:19 -06'00'

Tipo de Profesional: Ingeniero Industrial — Firma del Perito

Número de registro: II 3808 Emp. _____ Identificación N°: 1-0504-0335

Números telefónicos para contacto: 2431-4646 / 8827-7070
Correo electrónico / Dirección WEB: oscaresquivelbn@gmail.com

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

VALOR DE LOS BIENES				78-KYN612-2023-V
DESCRIPCION DEL BIEN				**Valor Total ¢**
01 (UN)	**AUTOMOVIL**			**₡6,000,000.00**
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:				
MARCA	KIA	**ESTILO:**	RIO	
EDAD(años)	5-6	**ESTADO**	REGULAR	
RESPALDO DE LA MARCA	ALTO	**RESPALDO DEL DISTRIBUIDOR**	ALTO	
FALTA DE REPRESENTACIÓN DE MARCA	**NO**	**ESCASES DE DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS Y MECÁNICOS ESPECIALIZADOS**	BAJO	
PLACA:	KYN612	**CARROCERIA:**	SEDÁN	
NUMERO DE CHASIS/ VIN / SERIE:	3KPA241AAJE019981	**MODELO:**	2018	
COLOR:	NEGRO	**CAPACIDAD: (personas)**	5	
MARCA MOTOR:	KIA	**NUMERO MOTOR:**	G4LCHE706734	
COMBUSTIBLE:	GASOLINA	**CILINDRADA:**	1368	c.c.
TRACCION:	SENCILLA	**TRANSMISION:**	Manual	
LECTURA ODOMETRO:	88580 Km	**FECHA DE LECTURA:**	06/09/2023	
NUMERO INVENTARIO O ACTIVO EMPRESA:		NO APLICA		
MARCA Y NUMERO DE CARROCERIA:			NO APLICA	
RANGO DE VALORES	Entre $10.000 y $25.000	**TIEMPO DE VENTA**	Entre 6 meses y 12 meses	
VIDA UTÍL(años)	10	**USO**	Particular	

Se trata de un vehículo año 2018 (6 años), de tracción sencilla, con carrocería sedán de cuatro puertas, con capacidad para cinco personas en regular estado general. La carrocería presenta los siguientes defectos : rayones varios en el parachoques delantero con desajuste, golpe frontal y rayones en la tapa del motor, rayones en ambos costados sobre todo en el costado derecho (puerta y guardabarro trasero), retrovisor izquierdo con espejo quebrado, retrovisor derecho rayado, degradación de pintura, golpe y rayones en el parachoques trasero, rayones leves en el techo y en la compuerta trasera. Posee motor delantero y llantas aro 15 en buen estado, con aros en regular estado sin la tapa central. La parte interna del automotor se observó en regular estado, con asientos de tela de color negro-gris con muestras de suciedad (roto el asiento trasero). El vehículo no se pudo arrancar por aparente falta de combustible, no obstante, la ignición fué suficiente para hacer la lectura del kilometraje. Tiene llanta de repuesto y herramienta básica. Tiene el radio original y la antena. El cierre de la compuerta trasera no funciona. La batería está en mal estado. Está parqueado a la intemperie en el predio junto a la casa.

VALOR TOTAL DEL BIEN	**₡6,000,000.00**

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	78-KYN612-2023-V

NOTAS IMPORTANTES: (Indicar aquellos aspectos generales relevantes que se desea resaltar para proteger la garantía de los bienes muebles ofrecidos al Banco)

1. Se contó con el estudio del Registro Público de la Propiedad de Bienes Muebles de fecha 5 de setiembre de 2023, para el vehículo descrito en el presente informe pericial que se encuentra a nombre de NORWIN DANIEL BETANCO LLANES, cédula de identidad N° 8-0094-0575. El vehículo posee gravámenes sin anotaciones.

2. Este Informe Pericial se realiza a solicitud de la Oficina de COBRO JUDICIAL, en fecha 5 de setiembre de 2023.

3. El vehículo descrito en el presente Informe Pericial fue inspeccionado en el predio denominado RAYO DE LUZ, localizado en San Joaquín de Flores, Provincia de Heredia.

4. En la visita se pudo comprobar que el vehículo tiene el marchamo 2023 y la inspección técnica DEKRA al día hasta el mes de febrero de 2025. En el parabrisas está instalada una pegatina (sticker) de la placa vehículo.

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

NOTAS	INFORME DE AVALÚO	78-KYN612-2023-V

5. El valor unitario venal asignado al vehículo refleja la dinámica del mercado y se corroboró con información de internet (CrAutos) y con consultas con vendedores de vehículos usados, ajustando el mismo con el estado de conservación y mantenimiento que se observó en la visita.

6. No se realizaron pruebas mecánicas, eléctricas, electrónicas ni de ingeniería sobre el funcionamiento del vehículo descrito en el presente informe, por lo cual no se asume responsabilidad alguna sobre vicios ocultos o fallas de diseño, estructura y operación del mismo.

7. Se deberá asegurar el vehículo con todas las coberturas que el Banco establece para este tipo de bien.

8. Se utiliza un tipo de cambio de ₡ 545.00 por cada dólar moneda de los Estados Unidos de América.

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

ANEXO FOTOGRÁFICO	INFORME DE AVALÚO	78-KYN612-2023-V

(Incluir fotografías de los cuatro costados externos del vehículo, placa, áreas internas de la cabina total del vehículo, identificación del vehículo (chasis, carrocería, y otros detalles), del motor con su identificación, entre otros. En caso de golpes o abolladuras, quebraduras, faltantes, desgaste de llantas o ejes, fugas de aceite, combustible, y otros tomar las fotos respectivas).








Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se asume responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

Bienes Monitoreados
Búsqueda Gráfica Marcas
Carrito de Compras
Consultas Gratuitas
Certificación Imágenes
Detalle de Servicios
Historial de Compras
Historial de Usos
Impuesto Personas Jurídicas
Índice Personas Físicas
Índice de Personas Jurídicas
Transitorio III Ley 9428
Mi Cuenta
Mi Inventario
Reserva de Matrícula
Solicitud de Placas
Salidas del País
Título de Propiedad

Avisos importantes

- Estimado usuario, recuerde que no deben rechazar su Certificación digital en ninguna entidad, por lo que si tiene problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, sírvase comunicarlo al centro de asistencia al usuario, Teléfono. 2202-0888.

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CONSULTA DE VEHICULOS

El Vehículo Placa: KYN612

Citas de Inscripción:

Tomo: 2017 Asiento: 00744223 Secuencia: 001 Fecha:28-nov-2017

Características Generales del Vehículo

Marca:	KIA	**Estilo:**	RIO
Categoría:	AUTOMOVIL	**Capacidad:**	5 personas
Serie:	3KPA241AAJE019981	**Peso Vacio:**	0
Carroceria:	SEDAN 4 PUERTAS	**Peso Neto:**	0 kgrms.
Tracción:	4X2	**Peso Bruto:**	1143 kgrms.
Número Chasis:	3KPA241AAJE019981	**Valor Hacienda (verificar actualización en el marchamo):**	6,620,000.00
Año Fabricación:	2018	**Estado Actual:**	INSCRITO
Longitud:	0 mts.	**Estado Tributario:**	PAGO DERECHOS DE ADUANA
Cabina:	NO APLICA	**Clase Tributaria:**	2565771
Techo:	NO APLICA	**Uso:**	PARTICULAR
Peso Remolque:	0	**Valor Contrato:**	19,250.00
Color:	NEGRO	**Numero registral:**	0
Convertido:	N	**Moneda:**	DOLARES
VIN:	3KPA241AAJE019981		

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

N.Motor:	G4LCHE706734	Marca:	KIA
N. Serie:	NO INDICADO	Modelo:	H9S4K4617
Cilindrada:	1368 C.C	Cilindros:	4
Potencia:	76 KW	Combustible:	GASOLINA
Fabricante:	NO INDICADO	Procedencia:	DESCONOCIDA

Calidad(es) del(os) Propietario(s)

Detalle	Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre
Ver Persona	CEDULA DE IDENTIDAD	800940575	BETANCO LLANES NORWIN DANIEL

Si Posee Gravamen(es)

Tipo	Citas de Inscrip			
	Tomo	Asiento	Secuencia	Fecha
CONTRATO PRENDARIO	2017	00744223	002	28-nov-2017
DECRETO DE EMBARGO	0800	00796514	001	15-sep-2021

No Posee Anotación(es)

Si Posee Infracción(es) / Colisión(es)
Se aclara que las consultas de las infracciones de multas fijas a la ley de tránsito deben ser consultadas en COSEVI.

Tipo	Número de Sumaria	Número Boleta	Rollo	Imágen	Autoridad Judicial
	17-011118				JUZGADO DE TRANSITO DEL I